

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：烟草行业
3. 检查项：烟草行业安全设备设施
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所，是否未设置二氧化碳浓度报警仪、燃气浓度报警仪、紧急联动排风装置
6. 检查标准：
 - 6.1 在二氧化碳压缩机、二氧化碳容易积蓄及泄漏处应设二氧化碳浓度检测装置和自动报警系统，应设操作人员紧急出口。室内二氧化碳浓度不应超过 $5000\text{mg} / \text{m}^3$ 。
 - 6.2 膨胀烟丝车间应有对流通风措施，并应设事故通风装置。事故通风装置应与二氧化碳浓度检测装置和自动报警系统联动。
 - 6.3 热风炉宜布置在通风良好处，并设燃气浓度检测报警系统。
 - 6.4 查阅二氧化碳浓度报警仪、燃气浓度报警仪、紧急联动排风装置检测记录。
 - 6.5 现场检查使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所是否设置二氧化碳浓度报警仪、燃气浓度报警仪、紧急联动排风装置。