

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：涉爆粉尘企业
3. 检查项：涉爆粉尘企业安全设备设施
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：木制品加工企业，与砂光机连接的风管是否未规范设置火花探测报警装置
6. 检查标准：
  - 6.1 粉尘输送管道中存在火花等点火源时，如与木质板材加工用砂光机连接的除尘风管、纺织梳棉（麻）设备除尘风管等，应设置火花探测与消除火花的装置。
  - 6.2 查看木制品加工企业与砂光机连接的风管是否规范设置火花探测报警装置。